




**RELAZIONE TECNICA**

**Acquisto di** Contratto manutenzione carro ponte e muletto elevatore

Le apparecchiature in oggetto sono in uso presso il Padiglione Alte Energie, dove sono attualmente in costruzione apparati di grandi dimensioni per gli esperimenti MEG ed AUGER. L'uso di entrambe le apparecchiature richiede il soddisfacimento di stringenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutto il personale che frequenta il Padiglione. Il muletto elevatore non frena in discesa per cui e' richiesto intervento urgente. Il carro ponte è attualmente fuori manutenzione. In queste condizioni le lavorazioni summenzionate stanno subendo inevitabili ritardi. Il fornitore proposto si trova in loco e può operare rapidamente.

Fornitore proposto .....Logi.car srl.....

Data 04/07/2016

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Firma del Responsabile Unico del Procedimento<br/>(RUP)</p>  |  |
|--|--|--|